


# Übungen zur Methode E Lösung



Um 3D-Objekte in 2D-Zeichnungen eindeutig beschreiben zu können, muss das Werkstück oft in verschiedenen Ansichten gezeichnet werden. Natürlich gibt es hier Regeln, wie die Ansichten angeordnet sein müssen. Es brauchen aber immer nur so viel Ansichten gezeichnet werden, wie zur vollständigen Beschreibung des Werkstücks notwendig sind. In dieser Übung reichen drei Ansichten, das sogenannte Dreitafelbild.

Symbol:

