


# Kennzeichnung von Messgeräten



Messwerke	Stromarten	Gebrauchslagen	Spannungen
 <p>Dreheisen- meßwerk</p>	 <p>Wechsel- strom</p>	 <p>Waage- rechte Nennlage</p>	 <p>keine Span- nungs- prüfung</p>
 <p>Drehspul- meßwerk</p>	 <p>Gleich- strom</p>	 <p>Schräge Nennlage  z.B. mit 60° Neigungsw.</p>	 <p>Prüf- spannung 500 V</p>
	 <p>Gleich- und Wechsel- strom</p>	 <p>Senkrechte Nennlage</p>	 <p>Prüfspan- nung höher als 500 V  (z.B. 2 kV)</p>